

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Candiwulan - Simbang



LOKASI : **STA 0+000**

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II. 20	Candiwulan - Simbang	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	MELDA & DAHLAN	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Candiwulan - Simbang



LOKASI : **STA 0+200**

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II. 20	Candiwulan - Simbang	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	MELDA & DAHLAN	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Candiwulan - Simbang



LOKASI : **STA 0+400**

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II. 20	Candiwulan - Simbang		MELDA & DAHLAN	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Candiwulan - Simbang



LOKASI : **STA 0+600**

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II. 20	Candiwulan - Simbang		MELDA & DAHLAN	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Candiwulan - Simbang



LOKASI : **STA 0+800**

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II. 20	Candiwulan - Simbang		MELDA & DAHLAN	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Candiwulan - Simbang



LOKASI : **STA 1+000**

LOKASI : **STA 1+100**


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS II. 20	NAMA RUAS Candiwulan - Simbang	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 6
--------------------	-----------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Candiwulan - Simbang



LOKASI : **STA 1+110**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN
LEBAR PERKERASAN
TYPE PERKERASAN

NO. RUAS II. 20	NAMA RUAS Candiwulan - Simbang	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 7
--------------------	-----------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------------