

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Petir - Krinjing



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.42	Petir - Krinjing		FIRDAUS & DAMAS	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Petir - Krinjing



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.42	Petir - Krinjing		FIRDAUS & DAMAS	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Petir - Krinjing



LOKASI : **STA 0+400**

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.42	Petir - Krinjing		FIRDAUS & DAMAS	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Petir - Krinjing



LOKASI : **STA 0+600**

LOKASI : **STA 0+700**


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.42	Petir - Krinjing		FIRDAUS & DAMAS	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Petir - Krinjing



LOKASI : **STA 0+800**

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.42	Petir - Krinjing		FIRDAUS & DAMAS	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Petir - Krinjing



01/10/2025 10:17:20
7°28'43"S 109°35'19"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 42 Petir - Krinjing
#STA 1+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



01/10/2025 10:18:18
7°28'46"S 109°35'18"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 42 Petir - Krinjing
#STA 1+100
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA** **1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.42	Petir - Krinjing		FIRDAUS & DAMAS	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Petir - Krinjing



01/10/2025 10:19:14
7°28'47"S 109°35'19"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 42 Petir - Krinjing
#STA 1+200
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



01/10/2025 10:20:14
7°28'52"S 109°35'19"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 42 Petir - Krinjing
#STA 1+300
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA** **1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.42	Petir - Krinjing		FIRDAUS & DAMAS	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Petir - Krinjing



LOKASI : **STA 1+400**

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.42	Petir - Krinjing		FIRDAUS & DAMAS	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Petir - Krinjing



LOKASI : **STA 1+600**

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.42	Petir - Krinjing		FIRDAUS & DAMAS	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Petir - Krinjing



01/10/2025 10:25:27
7°29'6"S 109°35'26"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 42 Petir - Krinjing
#STA 1+800
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



01/10/2025 10:26:10
7°29'6"S 109°35'26"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 42 Petir - Krinjing
#STA 1+900
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+800**

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.42	Petir - Krinjing		FIRDAUS & DAMAS	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Petir - Krinjing



01/10/2025 10:28:02
7°29'8"S 109°35'23"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 42 Petir - Krinjing
#STA 2+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



01/10/2025 10:28:59
7°29'10"S 109°35'21"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 42 Petir - Krinjing
#STA 2+100
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 2+000**

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.42	Petir - Krinjing		FIRDAUS & DAMAS	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Petir - Krinjing



LOKASI : **STA 2+200**

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.42	Petir - Krinjing		FIRDAUS & DAMAS	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Petir - Krinjing



LOKASI : **STA 2+400**

LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.42	Petir - Krinjing		FIRDAUS & DAMAS	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Petir - Krinjing



LOKASI : **STA 2+600**

LOKASI : **STA 2+700**



KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS II.42	NAMA RUAS Petir - Krinjing	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 14
--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Petir - Krinjing



LOKASI : **STA 2+800**

LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS II.42	NAMA RUAS Petir - Krinjing	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 15
--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Petir - Krinjing



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.42	Petir - Krinjing		FIRDAUS & DAMAS	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Petir - Krinjing



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.42	Petir - Krinjing		FIRDAUS & DAMAS	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Petir - Krinjing



LOKASI : **STA** **3+400**

LOKASI : **STA** **3+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.42	Petir - Krinjing		FIRDAUS & DAMAS	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Petir - Krinjing



LOKASI : **STA** **3+600**

LOKASI : **STA** **3+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.42	Petir - Krinjing		FIRDAUS & DAMAS	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Petir - Krinjing



LOKASI : **STA 3+800**

LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.42	Petir - Krinjing		FIRDAUS & DAMAS	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Petir - Krinjing



LOKASI : **STA 4+000**

LOKASI : **STA 4+100**


KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.42	Petir - Krinjing		FIRDAUS & DAMAS	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Petir - Krinjing



LOKASI : **STA 4+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS II.42	NAMA RUAS Petir - Krinjing	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 22
--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Petir - Krinjing



LOKASI : **STA 4+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 4+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS II.42	NAMA RUAS Petir - Krinjing	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 23
--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Petir - Krinjing



LOKASI : **STA 4+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 4+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.42	Petir - Krinjing		FIRDAUS & DAMAS	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Petir - Krinjing



LOKASI : **STA 4+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 4+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.42	Petir - Krinjing		FIRDAUS & DAMAS	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Petir - Krinjing



LOKASI : **STA 5+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 5+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.42	Petir - Krinjing		FIRDAUS & DAMAS	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Petir - Krinjing



LOKASI : **STA 5+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 5+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.42	Petir - Krinjing		FIRDAUS & DAMAS	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Petir - Krinjing



LOKASI : **STA 5+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 5+500**


KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.42	Petir - Krinjing		FIRDAUS & DAMAS	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025
RUAS JALAN : Petir - Krinjing



LOKASI : **STA 5+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 5+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Beton


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.42	Petir - Krinjing		FIRDAUS & DAMAS	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025
RUAS JALAN : Petir - Krinjing





01/10/2025 11:21:17
 7°30'36"S 109°34'48"E
 Kabupaten Banjarnegara
 #Ruas II.42 Petir - Krinjing
 #STA 5+800
 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



01/10/2025 11:22:31
 7°30'36"S 109°34'50"E
 Kabupaten Banjarnegara
 #Ruas II.42 Petir - Krinjing
 #STA 5+900
 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 5+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 5+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS II.42	NAMA RUAS Petir - Krinjing	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 30
--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Petir - Krinjing



01/10/2025 11:23:55
 7°30'40"S 109°34'51"E
 Kabupaten Banjarnegara
 #Ruas II.42 Petir - Krinjing
 #STA 6+000
 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



01/10/2025 11:24:54
 7°30'43"S 109°34'52"E
 Kabupaten Banjarnegara
 #Ruas II.42 Petir - Krinjing
 #STA 6+100
 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 6+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 6+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS II.42	NAMA RUAS Petir - Krinjing	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 31
--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Petir - Krinjing





LOKASI : **STA 6+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 6+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.42	Petir - Krinjing		FIRDAUS & DAMAS	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Petir - Krinjing



LOKASI : **STA 6+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Tanah

LOKASI : **STA 6+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.42	Petir - Krinjing		FIRDAUS & DAMAS	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Petir - Krinjing





LOKASI : **STA 6+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Tanah

LOKASI : **STA 6+670**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.42	Petir - Krinjing		FIRDAUS & DAMAS	34