

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pucungbedug - Wanadri



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.6	Pucungbedug - Wanadri		FIRDAUS & DAMAS	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pucungbedug - Wanadri



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.6	Pucungbedug - Wanadri		FIRDAUS & DAMAS	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pucungbedug - Wanadri



01/10/2025 09:44:54
7°27'35"S 109°35'58"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 6 Pucungbedug - Wanadri
#STA 0+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



01/10/2025 09:45:45
7°27'35"S 109°36'2"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 6 Pucungbedug - Wanadri
#STA 0+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+400**

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.6	Pucungbedug - Wanadri		FIRDAUS & DAMAS	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pucungbedug - Wanadri



01/10/2025 09:46:39
7°27'35"S 109°36'5"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 6 Pucungbedug - Wanadri
#STA 0+600
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



01/10/2025 09:47:24
7°27'36"S 109°36'8"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 6 Pucungbedug - Wanadri
#STA 0+700
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+600**

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.6	Pucungbedug - Wanadri		FIRDAUS & DAMAS	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pucungbedug - Wanadri



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.6	Pucungbedug - Wanadri		FIRDAUS & DAMAS	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pucungbedug - Wanadri



01/10/2025 09:50:17
7°27'44"S 109°36'11"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 6 Pucungbedug - Wanadri
#STA 1+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



01/10/2025 09:51:01
7°27'47"S 109°36'12"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 6 Pucungbedug - Wanadri
#STA 1+100
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+000**

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.6	Pucungbedug - Wanadri		FIRDAUS & DAMAS	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pucungbedug - Wanadri



01/10/2025 09:51:50
7°27'51"S 109°36'11"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 6 Pucungbedug - Wanadri
#STA 1+200
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



01/10/2025 09:53:09
7°27'53"S 109°36'12"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 6 Pucungbedug - Wanadri
#STA 1+300
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+200**

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.6	Pucungbedug - Wanadri		FIRDAUS & DAMAS	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pucungbedug - Wanadri



LOKASI : **STA 1+400**

LOKASI : **STA 1+464**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.6	Pucungbedug - Wanadri		FIRDAUS & DAMAS	8