


**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Banjarmangu - Linggamerta**



LOKASI :           **STA           0+000**

LOKASI :           **STA           0+030**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
TYPE PERKERASAN             :    Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarmangu - Linggamerta		MELDA & DAHLAN	1

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Banjarmangu - Linggamerta**



LOKASI :           **STA           0+100**

LOKASI :           **STA           0+200**



KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
TYPE PERKERASAN             :    Beton

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
TYPE PERKERASAN             :    Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarmangu - Linggamerta		MELDA & DAHLAN	2

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Banjarmangu - Linggamerta**



LOKASI :           **STA           0+300**

LOKASI :           **STA           0+400**


KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
TYPE PERKERASAN             :    Beton

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
TYPE PERKERASAN             :    Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarmangu - Linggamerta		MELDA & DAHLAN	3

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Banjarmangu - Linggamerta**



LOKASI :           **STA           0+500**

LOKASI :           **STA           0+600**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
TYPE PERKERASAN             :    Beton

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
TYPE PERKERASAN             :    Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarmangu - Linggamerta		MELDA & DAHLAN	4

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Banjarmangu - Linggamerta



LOKASI :           **STA           0+700**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
 LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
 TYPE PERKERASAN             :    Beton

LOKASI :           **STA           0+800**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
 LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
 TYPE PERKERASAN             :    Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarmangu - Linggamerta		MELDA & DAHLAN	5

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Banjarmangu - Linggamerta



LOKASI :           **STA           0+900**

LOKASI :           **STA           1+000**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
TYPE PERKERASAN             :    Beton

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
TYPE PERKERASAN             :    Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarmangu - Linggamerta		MELDA & DAHLAN	6

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Banjarmangu - Linggamerta



LOKASI :           **STA           1+100**

LOKASI :           **STA           1+165**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
TYPE PERKERASAN             :    Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarmangu - Linggamerta		MELDA & DAHLAN	7

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Banjarmangu - Lingsamerta



LOKASI :           **STA**                   **1+200**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    6                    M  
TYPE PERKERASAN             :    Beton



LOKASI :           **STA**                   **1+225**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    5                    M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarmangu - Lingsamerta		MELDA & DAHLAN	8


**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Banjarmangu - Lingsamerta



LOKASI :           **STA**                   **1+245**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    6                    M  
TYPE PERKERASAN             :    Beton



LOKASI :           **STA**                   **1+300**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    6                    M  
TYPE PERKERASAN             :    Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarmangu - Lingsamerta		MELDA & DAHLAN	9

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Banjarmangu - Linggamerta



LOKASI :           **STA           1+400**

LOKASI :           **STA           1+500**


KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
TYPE PERKERASAN             :    Beton

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
TYPE PERKERASAN             :    Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarmangu - Linggamerta		MELDA & DAHLAN	10

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Banjarmangu - Linggamerta



LOKASI :           **STA           1+600**

LOKASI :           **STA           1+700**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
TYPE PERKERASAN             :    Beton

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
TYPE PERKERASAN             :    Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarmangu - Linggamerta		MELDA & DAHLAN	11

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Banjarmangu - Lingsgamerta**



LOKASI :           **STA           1+800**

LOKASI :           **STA           1+900**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     6            M  
TYPE PERKERASAN             :     Beton

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     6            M  
TYPE PERKERASAN             :     Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarmangu - Lingsgamerta		MELDA & DAHLAN	12

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Banjarmangu - Lingsgamerta**



LOKASI :           **STA           1+960**

LOKASI :           **STA           1+995**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     6            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     6            M  
TYPE PERKERASAN             :     Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarmangu - Lingsgamerta		MELDA & DAHLAN	13

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Banjarmangu - Lingsamerta**



LOKASI :           **STA           2+000**

LOKASI :           **STA           2+010**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN               :       6               M  
TYPE PERKERASAN                :       Beton

KONDISI PERKERASAN           :       Baik  
LEBAR PERKERASAN               :       6               M  
TYPE PERKERASAN                :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarmangu - Lingsamerta		MELDA & DAHLAN	14

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Banjarmangu - Lingsamerta**



LOKASI :           **STA           2+020**

LOKASI :           **STA           2+100**

KONDISI PERKERASAN           :       Baik  
LEBAR PERKERASAN               :       6               M  
TYPE PERKERASAN                :       Beton

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN               :       6               M  
TYPE PERKERASAN                :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarmangu - Lingsamerta		MELDA & DAHLAN	15

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Banjarmangu - Linggamerta



LOKASI :           **STA           2+135**

LOKASI :           **STA           2+170**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
TYPE PERKERASAN             :    Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarmangu - Linggamerta		MELDA & DAHLAN	16

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Banjarmangu - Linggamerta



LOKASI :           **STA           2+200**

LOKASI :           **STA           2+300**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
TYPE PERKERASAN             :    Beton

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
TYPE PERKERASAN             :    Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarmangu - Linggamerta		MELDA & DAHLAN	17

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Banjarmangu - Linggamerta**



LOKASI :           **STA                   2+400**

LOKASI :           **STA                   2+435**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     6                   M  
TYPE PERKERASAN             :     Beton

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     6                   M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarmangu - Linggamerta	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	MELDA & DAHLAN	18

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Banjarmangu - Linggamerta**



LOKASI :           **STA                   2+465**

LOKASI :           **STA                   2+500**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     6                   M  
TYPE PERKERASAN             :     Beton

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     6                   M  
TYPE PERKERASAN             :     Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarmangu - Linggamerta	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	MELDA & DAHLAN	19

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Banjarmangu - Lingsgamerta**



LOKASI :           **STA           2+550**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik

LEBAR PERKERASAN            :    6                    M

TYPE PERKERASAN             :    Aspal

LOKASI :           **STA           2+600**

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang


LEBAR PERKERASAN            :    6                    M

TYPE PERKERASAN             :    Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarmangu - Lingsgamerta		MELDA & DAHLAN	20

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Banjarmangu - Lingsgamerta**



LOKASI :           **STA           2+700**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik

LEBAR PERKERASAN            :    6                    M

TYPE PERKERASAN             :    Beton

LOKASI :           **STA           2+800**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik


LEBAR PERKERASAN            :    6                    M

TYPE PERKERASAN             :    Beton


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarmangu - Lingsgamerta		MELDA & DAHLAN	21

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Banjarmangu - Lingsamerta**



09/10/25 08:55:35  
7°23'6"S 109°40'32" E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 4 Banjarmangu - Lingsamerta  
#STA 2+900  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



09/10/25 08:57:58  
7°23'10"S 109°40'31" E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 4 Banjarmangu - Lingsamerta  
#STA 3+000  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA            2+900**

LOKASI :           **STA            3+000**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
TYPE PERKERASAN             :    Beton

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
TYPE PERKERASAN             :    Beton

NO. RUAS <b>III. 4</b>	NAMA RUAS <b>Banjarmangu - Lingsamerta</b>	<b>DPUPR KAB.BANJARNEGARA</b>	PETUGAS SURVEY <b>MELDA &amp; DAHLAN</b>	HALAMAN <b>22</b>
---------------------------	---	-------------------------------	---	----------------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Banjarmangu - Lingsamerta**



09/10/25 09:00:09  
7°23'13"S 109°40'30" E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 4 Banjarmangu - Lingsamerta  
#STA 3+100  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



09/10/25 09:01:31  
7°23'15"S 109°40'31" E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 4 Banjarmangu - Lingsamerta  
#STA 3+200  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA            3+100**

LOKASI :           **STA            3+200**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
TYPE PERKERASAN             :    Beton

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
TYPE PERKERASAN             :    Beton

NO. RUAS <b>III. 4</b>	NAMA RUAS <b>Banjarmangu - Lingsamerta</b>	<b>DPUPR KAB.BANJARNEGARA</b>	PETUGAS SURVEY <b>MELDA &amp; DAHLAN</b>	HALAMAN <b>23</b>
---------------------------	---	-------------------------------	---	----------------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Banjarmangu - Lingsamerta**



LOKASI :           **STA           3+300**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik

LEBAR PERKERASAN            :    6            M

TYPE PERKERASAN             :    Beton

LOKASI :           **STA           3+400**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik

LEBAR PERKERASAN            :    6            M

TYPE PERKERASAN             :    Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarnangu - Linggamerta		MELDA & DAHLAN	24

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Banjarnangu - Linggamerta



LOKASI :           **STA           3+450**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik

LEBAR PERKERASAN            :    5            M

TYPE PERKERASAN             :    Aspal

LOKASI :           **STA           3+500**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik

LEBAR PERKERASAN            :    5            M

TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarnangu - Linggamerta		MELDA & DAHLAN	25

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Banjarnangu - Linggamerta



LOKASI :           **STA           3+600**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik

LEBAR PERKERASAN            :    5            M

TYPE PERKERASAN             :    Aspal

LOKASI :           **STA           3+695**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik

LEBAR PERKERASAN            :    6            M

TYPE PERKERASAN             :    Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarnangu - Lingsgamerta		MELDA & DAHLAN	26

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Banjarnangu - Lingsgamerta**



LOKASI :           **STA           3+700**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik

LEBAR PERKERASAN            :    6            M

TYPE PERKERASAN             :    Beton

LOKASI :           **STA           3+800**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik

LEBAR PERKERASAN            :    6            M

TYPE PERKERASAN             :    Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarnangu - Lingsgamerta		MELDA & DAHLAN	27

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Banjarnangu - Lingsgamerta**





09/10/25 09:18:17  
 7°23'23"S 109°40'25"E  
 Kabupaten Banjarnegara  
 #Ruas III. 4 Banjarnegara - Linggamerta  
 #STA 3+900  
 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



09/10/25 09:20:03  
 7°23'24"S 109°40'22"E  
 Kabupaten Banjarnegara  
 #Ruas III. 4 Banjarnegara - Linggamerta  
 #STA 4+000  
 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           3+900**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik

LEBAR PERKERASAN            :    6            M

TYPE PERKERASAN             :    Beton

LOKASI :           **STA           4+000**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik

LEBAR PERKERASAN            :    6            M

TYPE PERKERASAN             :    Beton

NO. RUAS III. 4	NAMA RUAS Banjarnegara - Linggamerta	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 28
--------------------	---	------------------------	----------------------------------	---------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Banjarnegara - Linggamerta**



09/10/25 09:22:54  
 7°23'24"S 109°40'19"E  
 Kabupaten Banjarnegara  
 #Ruas III. 4 Banjarnegara - Linggamerta  
 #STA 4+100  
 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



09/10/25 09:24:50  
 7°23'23"S 109°40'16"E  
 Kabupaten Banjarnegara  
 #Ruas III. 4 Banjarnegara - Linggamerta  
 #STA 4+200  
 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           4+100**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik

LEBAR PERKERASAN            :    6            M

TYPE PERKERASAN             :    Beton

LOKASI :           **STA           4+200**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik

LEBAR PERKERASAN            :    6            M

TYPE PERKERASAN             :    Beton

NO. RUAS III. 4	NAMA RUAS Banjarnegara - Linggamerta	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 29
--------------------	---	------------------------	----------------------------------	---------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Banjarnegara - Linggamerta**





09/10/25 09:26:50  
7°23'22"S 109°40'13"E  
#Ruas III. 4 Banjarmangu - Linggamerta  
#STA 4+300  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



09/10/25 09:28:38  
7°23'21"S 109°40'10"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 4 Banjarmangu - Linggamerta  
#STA 4+400  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           4+300**

LOKASI :           **STA           4+400**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
TYPE PERKERASAN              :    Beton

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
TYPE PERKERASAN              :    Beton


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarmangu - Linggamerta		MELDA & DAHLAN	30

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Banjarmangu - Linggamerta



09/10/25 09:30:19  
7°23'20"S 109°40'7"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 4 Banjarmangu - Linggamerta  
#STA 4+500  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



09/10/25 09:32:20  
7°23'17"S 109°40'4"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 4 Banjarmangu - Linggamerta  
#STA 4+600  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           4+500**

LOKASI :           **STA           4+600**


KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
TYPE PERKERASAN              :    Beton

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
TYPE PERKERASAN              :    Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarmangu - Linggamerta		MELDA & DAHLAN	31

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Banjarmangu - Linggamerta





09/10/25 09:33:59  
7°23'15"S 109°40'2"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 4 Banjarnangu - Lingsgamerta  
#STA 4+700  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



09/10/25 09:35:57  
7°23'13"S 109°40'0"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 4 Banjarnangu - Lingsgamerta  
#STA 4+800  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           4+700**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
TYPE PERKERASAN             :    Beton


LOKASI :           **STA           4+800**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
TYPE PERKERASAN             :    Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarnangu - Lingsgamerta		MELDA & DAHLAN	32

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Banjarnangu - Lingsgamerta



09/10/25 09:37:37  
7°23'10"S 109°39'59"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 4 Banjarnangu - Lingsgamerta  
#STA 4+900  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



09/10/25 09:39:37  
7°23'7"S 109°39'58"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 4 Banjarnangu - Lingsgamerta  
#STA 5+000  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           4+900**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
TYPE PERKERASAN             :    Beton


LOKASI :           **STA           5+000**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
TYPE PERKERASAN             :    Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarnangu - Lingsgamerta		MELDA & DAHLAN	33

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Banjarnangu - Lingsgamerta





LOKASI : STA 5+100

LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarmangu - Linggamerta		MELDA & DAHLAN	34

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Banjarmangu - Linggamerta



LOKASI : STA 5+220

LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarmangu - Linggamerta		MELDA & DAHLAN	35

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Banjarmangu - Linggamerta





LOKASI :           **STA           5+400**

LOKASI :           **STA           5+500**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
 LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
 TYPE PERKERASAN             :    Beton

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
 LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
 TYPE PERKERASAN             :    Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarmangu - Lingsgamerta		MELDA & DAHLAN	36

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**  
 RUAS JALAN : Banjarmangu - Lingsgamerta



LOKASI :           **STA           5+600**

LOKASI :           **STA           5+700**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
 LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
 TYPE PERKERASAN             :    Beton

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
 LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
 TYPE PERKERASAN             :    Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarmangu - Lingsgamerta		MELDA & DAHLAN	37

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**  
 RUAS JALAN : Banjarmangu - Lingsgamerta





LOKASI :           **STA           5+800**

LOKASI :           **STA           5+900**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
 LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
 TYPE PERKERASAN             :    Beton

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
 LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
 TYPE PERKERASAN             :    Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarmangu - Linggamerta		MELDA & DAHLAN	38

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Banjarmangu - Linggamerta**



LOKASI :           **STA           6+000**

LOKASI :           **STA           6+100**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
 LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
 TYPE PERKERASAN             :    Beton

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
 LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
 TYPE PERKERASAN             :    Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarmangu - Linggamerta		MELDA & DAHLAN	39

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Banjarmangu - Linggamerta**





LOKASI :           **STA           6+200**

LOKASI :           **STA           6+300**


KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
 LEBAR PERKERASAN            :     6            M  
 TYPE PERKERASAN             :     Beton

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
 LEBAR PERKERASAN            :     6            M  
 TYPE PERKERASAN             :     Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarmangu - Linggamerta		MELDA & DAHLAN	40

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Banjarmangu - Linggamerta**



LOKASI :           **STA           6+400**

LOKASI :           **STA           6+500**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
 LEBAR PERKERASAN            :     6            M  
 TYPE PERKERASAN             :     Beton

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
 LEBAR PERKERASAN            :     6            M  
 TYPE PERKERASAN             :     Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarmangu - Linggamerta		MELDA & DAHLAN	41

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Banjarmangu - Linggamerta**





LOKASI : STA 6+530

LOKASI : STA 6+570

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUKR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarmangu - Linggamerta		MELDA & DAHLAN	42

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Banjarmangu - Linggamerta



LOKASI : STA 6+600

LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUKR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarmangu - Linggamerta		MELDA & DAHLAN	43

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Banjarmangu - Linggamerta





LOKASI :           **STA           6+800**

LOKASI :           **STA           6+900**


KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
 LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
 TYPE PERKERASAN             :    Beton

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
 LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
 TYPE PERKERASAN             :    Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarmangu - Linggamerta		MELDA & DAHLAN	44

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Banjarmangu - Linggamerta



LOKASI :           **STA           7+000**

LOKASI :           **STA           7+030**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
 LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
 TYPE PERKERASAN             :    Beton

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
 LEBAR PERKERASAN            :    6            M  
 TYPE PERKERASAN             :    Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 4	Banjarmangu - Linggamerta		MELDA & DAHLAN	45