

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur



LOKASI : **STA 0+000**

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangobar - Batur		MELDA & DAHLAN	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur



LOKASI : **STA 0+200**

LOKASI : **STA 0+235**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangobar - Batur		MELDA & DAHLAN	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur



LOKASI : **STA 0+285**

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangobar - Batur		MELDA & DAHLAN	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur



LOKASI : **STA 0+400**

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangobar - Batur		MELDA & DAHLAN	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur



LOKASI : **STA 0+600**

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangkobar - Batur		MELDA & DAHLAN	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur



LOKASI : **STA 0+800**

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangobar - Batur		MELDA & DAHLAN	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur



LOKASI : **STA 1+000**

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangobar - Batur		MELDA & DAHLAN	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur



18/10/25 09:22:06
7,270820S 109,750965E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV.11 Karangobar - Batur
#STA 1+200
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



18/10/25 09:24:02
7,270573S 109,751810E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV.11 Karangobar - Batur
#STA 1+300
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+200**

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangobar - Batur		MELDA & DAHLAN	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur



18/10/25 09:25:43
7,270372S 109,752735E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV.11 Karangobar - Batur
#STA 1+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



18/10/25 09:28:11
7,270412S 109,753615E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV.11 Karangobar - Batur
#STA 1+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+400**

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangobar - Batur		MELDA & DAHLAN	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur



LOKASI : **STA 1+600**

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangobar - Batur		MELDA & DAHLAN	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur



LOKASI : **STA 1+800**

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangobar - Batur		MELDA & DAHLAN	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur



LOKASI : **STA 2+000**

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangobar - Batur		MELDA & DAHLAN	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur



LOKASI : **STA 2+200**

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangobar - Batur		MELDA & DAHLAN	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkoobar - Batur



18/10/25 09:40:54
7,268307S 109,760658E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 11 Karangkoobar - Batur
#STA 2+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



18/10/25 09:42:07
7,268095S 109,761538E
Banjarnegara
#Ruas IV. 11 Karangkoobar - Batur
#STA 2+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 2+400**

LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangkoobar - Batur		MELDA & DAHLAN	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkoobar - Batur



18/10/25 09:43:58
7,267848S 109,762337E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 11 Karangkoobar - Batur
#STA 2+600
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



18/10/25 09:45:14
7,267497S 109,763112E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 11 Karangkoobar - Batur
#STA 2+700
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 2+600**

LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangkoobar - Batur		MELDA & DAHLAN	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkoobar - Batur



LOKASI : **STA 2+800**

LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangkoobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 16
--------------------	-----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkoobar - Batur



LOKASI : **STA 3+000**

LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangkoobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 17
--------------------	-----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur



LOKASI : **STA 3+190**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangobar - Batur		MELDA & DAHLAN	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangobar - Batur		MELDA & DAHLAN	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur



LOKASI : **STA 3+500**

LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 20
--------------------	---------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur



LOKASI : **STA 3+700**

LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 21
--------------------	---------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur



LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 22
---------------------------	--	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur



LOKASI : **STA 4+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 23
---------------------------	--	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur



LOKASI : STA 4+300

LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangkoobar - Batur		MELDA & DAHLAN	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkoobar - Batur



LOKASI : STA 4+500

LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangkoobar - Batur		MELDA & DAHLAN	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkoobar - Batur



LOKASI : **STA 4+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangkoar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 26
---------------------------	--	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkoar - Batur



LOKASI : **STA 4+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 5+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangkoar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 27
---------------------------	--	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkoar - Batur





LOKASI : **STA 5+050**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 5+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangkobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 28
--------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur



LOKASI : **STA 5+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 5+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangkobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 29
--------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur





18/10/25 10:35:17
7,253390S 109,780265E
#Ruas IV. 11 Karangobar - Batur
#STA 5+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



18/10/25 10:36:41
7,253647S 109,781032E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 11 Karangobar - Batur
#STA 5+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 5+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 5+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 30
---------------------------	--	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur



18/10/25 10:38:14
7,253928S 109,781455E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 11 Karangobar - Batur
#STA 5+550
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



18/10/25 10:39:23
7,253863S 109,781922E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 11 Karangobar - Batur
#STA 5+600
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 5+550**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 5+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 31
---------------------------	--	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur





18/10/25 10:40:35
7,253402S 109,782633E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 11 Karangobar - Batur
#STA 5+700
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



18/10/25 10:42:02
7,253153S 109,783497E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 11 Karangobar - Batur
#STA 5+800
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : STA 5+700

LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangkobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 32
--------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur



18/10/25 10:42:49
7,253107S 109,783573E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 11 Karangobar - Batur
#STA 5+805
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



18/10/25 10:45:14
7,252617S 109,784215E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 11 Karangobar - Batur
#STA 5+900
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : STA 5+805

LOKASI : STA 5+900


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangkobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 33
--------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur





LOKASI : STA 6+000

LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangkoar - Batur		MELDA & DAHLAN	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkoar - Batur



LOKASI : STA 6+200

LOKASI : STA 6+300


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangkoar - Batur		MELDA & DAHLAN	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkoar - Batur





18/10/25 10:52:50
7,249125S 109,786620E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV.11 Karangkoar - Batur
#STA 6+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



18/10/25 10:54:08
7,249440S 109,787300E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV.11 Karangkoar - Batur
#STA 6+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 6+400**

LOKASI : **STA 6+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangkoar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 36
---------------------------	--	------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkoar - Batur



18/10/25 10:55:33
7,249793S 109,788235E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV.11 Karangkoar - Batur
#STA 6+600
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



18/10/25 10:58:19
7,250068S 109,789062E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV.11 Karangkoar - Batur
#STA 6+700
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 6+600**

LOKASI : **STA 6+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangkoar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 37
---------------------------	--	------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkoar - Batur





LOKASI : **STA 6+720**

LOKASI : **STA 6+770**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 6 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 6 M
 TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangkobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 38
--------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkobar - Batur



LOKASI : **STA 6+800**

LOKASI : **STA 6+845**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 6 M
 TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 6 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangkobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 39
--------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkobar - Batur





18/10/25 11:06:45
7,250242S 109,790547E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV.11 Karangobar - Batur
#STA 6+870
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



18/10/25 11:08:01
7,250138S 109,790715E
#Ruas IV.11 Karangobar - Batur
#STA 6+900
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : STA 6+870

LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 40
--------------------	---------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur



18/10/25 11:12:21
7,249810S 109,791642E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV.11 Karangobar - Batur
#STA 7+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



18/10/25 11:14:06
7,249623S 109,792502E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV.11 Karangobar - Batur
#STA 7+100
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : STA 7+000

LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 41
--------------------	---------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur





LOKASI : **STA 7+200**

LOKASI : **STA 7+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangkojar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 42
--------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkojar - Batur



LOKASI : **STA 7+400**

LOKASI : **STA 7+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangkojar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 43
--------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkojar - Batur





LOKASI : STA 7+600

LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangkoar - Batur		MELDA & DAHLAN	44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkoar - Batur



LOKASI : STA 7+740

LOKASI : STA 7+775

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangkoar - Batur		MELDA & DAHLAN	45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkoar - Batur





LOKASI : **STA 7+780**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 7+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUKR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangkoar - Batur		MELDA & DAHLAN	46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkoar - Batur



LOKASI : **STA 7+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 8+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUKR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangkoar - Batur		MELDA & DAHLAN	47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkoar - Batur





LOKASI : **STA 8+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 8+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangkoar - Batur		MELDA & DAHLAN	48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkoar - Batur



LOKASI : **STA 8+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 8+330**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangkoar - Batur		MELDA & DAHLAN	49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkoar - Batur





LOKASI : **STA 8+340**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 8+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 50
---------------------------	--	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025
RUAS JALAN : Karangobar - Batur



LOKASI : **STA 8+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 8+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 51
---------------------------	--	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025
RUAS JALAN : Karangobar - Batur





LOKASI : **STA 8+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 6 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 8+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 6 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangkojar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 52
--------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkojar - Batur



LOKASI : **STA 8+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 6 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 9+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 6 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangkojar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 53
--------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkojar - Batur



LOKASI : **STA 8+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 6 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 9+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 6 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangkojar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 53
--------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------



 #Ruas IV.11 Karangkobar - Batur #STA 9+100 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara		 #Ruas IV.11 Karangkobar - Batur #STA 9+200 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara		
LOKASI :	STA 9+100	LOKASI :	STA 9+200	
KONDISI PERKERASAN :	Baik	KONDISI PERKERASAN :	Baik	
LEBAR PERKERASAN :	6 M	LEBAR PERKERASAN :	6 M	
TYPE PERKERASAN :	Aspal	TYPE PERKERASAN :	Aspal	
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangkobar - Batur		MELDA & DAHLAN	54



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025				
RUAS JALAN : Karangkobar - Batur				
 18/10/25 11:53:46 7,240767S 109,806475E Kabupaten Banjarnegara #Ruas IV.11 Karangkobar - Batur #STA 9+300 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara		 18/10/25 11:54:49 7,240198S 109,807135E Kabupaten Banjarnegara #Ruas IV.11 Karangkobar - Batur #STA 9+400 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara		
LOKASI :	STA 9+300	LOKASI :	STA 9+400	
KONDISI PERKERASAN :	Baik	KONDISI PERKERASAN :	Baik	
LEBAR PERKERASAN :	6 M	LEBAR PERKERASAN :	6 M	
TYPE PERKERASAN :	Aspal	TYPE PERKERASAN :	Aspal	
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangkobar - Batur		MELDA & DAHLAN	55

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025				
RUAS JALAN : Karangkobar - Batur				
 18/10/25 11:56:33 7,239507S 109,807648E Kabupaten Banjarnegara #Ruas IV.11 Karangkobar - Batur #STA 9+500		 18/10/25 11:58:40 7,238988S 109,807875E Kabupaten Banjarnegara #Ruas IV.11 Karangkobar - Batur #STA 9+565		
LOKASI :	STA 9+500	LOKASI :	STA 9+565	
KONDISI PERKERASAN :	Baik	KONDISI PERKERASAN :	Baik	
LEBAR PERKERASAN :	6 M	LEBAR PERKERASAN :	6 M	
TYPE PERKERASAN :	Aspal	TYPE PERKERASAN :	Aspal	
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangkobar - Batur		MELDA & DAHLAN	56

#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara			#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara		
LOKASI :	STA	9+500	LOKASI :	STA	9+565
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	6 M	LEBAR PERKERASAN	:	6 M
TYPE PERKERASAN	:	Beton	TYPE PERKERASAN	:	Beton
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
IV. 11	Karangkoobar - Batur		MELDA & DAHLAN	56	



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025					
RUAS JALAN : Karangkoobar - Batur					
 <p>18/10/25 12:00:39 7,238650S 109,808058E #Ruas IV. 11 Karangkoobar - Batur #STA 9+600 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara</p>			 <p>18/10/25 12:01:51 7,238552S 109,808100E Kabupaten Banjarnegara #Ruas IV. 11 Karangkoobar - Batur #STA 9+620 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara</p>		
LOKASI :	STA	9+600	LOKASI :	STA	9+620
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	6 M	LEBAR PERKERASAN	:	6 M
TYPE PERKERASAN	:	Beton	TYPE PERKERASAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
IV. 11	Karangkoobar - Batur		MELDA & DAHLAN	57	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025					
RUAS JALAN : Karangkoobar - Batur					
 <p>18/10/25 12:03:36 7,238297S 109,808163E Kabupaten Banjarnegara #Ruas IV. 11 Karangkoobar - Batur #STA 9+660 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara</p>			 <p>18/10/25 12:05:11 7,237987S 109,808322E Kabupaten Banjarnegara #Ruas IV. 11 Karangkoobar - Batur #STA 9+700 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara</p>		

LOKASI : STA 9+660

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 9+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangkobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 58
--------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkobar - Batur



LOKASI : STA 9+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 9+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangkobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 59
--------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkobar - Batur



LOKASI : STA 9+930

LOKASI : STA 10+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 6 M
 TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 6 M
 TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangkobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 60
--------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkobar - Batur



LOKASI : STA 10+100

LOKASI : STA 10+165

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 6 M
 TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangkobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 61
--------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkobar - Batur



LOKASI : STA 10+175

LOKASI : STA 10+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 6 M
 TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 6 M
 TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangkoar - Batur		MELDA & DAHLAN	62

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkoar - Batur



LOKASI : STA 10+250

LOKASI : STA 10+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 6 M
 TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 6 M
 TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangkoar - Batur		MELDA & DAHLAN	63

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkoar - Batur



LOKASI : STA 10+375

LOKASI : STA 10+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

KONDISI PERKERASAN : Sedang

TYPE PERKERASAN : Aspal

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangkobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 66
--------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkobar - Batur



LOKASI : STA 10+720

LOKASI : STA 10+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangkobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 67
--------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkobar - Batur



LOKASI : STA 10+900

LOKASI : STA 11+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangkobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 68
--------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkobar - Batur



LOKASI : STA 11+100

LOKASI : STA 11+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangkobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 69
--------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkobar - Batur



LOKASI : STA 11+300


LOKASI : STA 11+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangkobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 70
--------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025
RUAS JALAN : Karangkobar - Batur



18/10/25 13:05:51
7,229735S 109,820452E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 11 Karangkobar - Batur
#STA 11+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



18/10/25 13:07:36
7,229345S 109,821008E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 11 Karangkobar - Batur
#STA 11+600
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 11+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 11+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangkobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 71
--------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025
RUAS JALAN : Karangkobar - Batur



18/10/25 13:09:46
7,228283S 109,821457E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 11 Karangkobar - Batur
#STA 11+700
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



18/10/25 13:11:31
7,228017S 109,822055E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 11 Karangkobar - Batur
#STA 11+800
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 11+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 11+800**


KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M


TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
----------	-----------	------------------------	----------------	---------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025				
RUAS JALAN : Karangkobar - Batur				



18/10/25 13:14:13
7,227235S 109,822363E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 11 Karangkobar - Batur
#STA 11+900
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



18/10/25 13:17:59
7,226367S 109,822372E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 11 Karangkobar - Batur
#STA 12+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :	STA	11+900					
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan		KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	
LEBAR PERKERASAN	:	6	M	LEBAR PERKERASAN	:	6	M
TYPE PERKERASAN	:	Aspal		TYPE PERKERASAN	:	Aspal	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangkobar - Batur		MELDA & DAHLAN	73

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025				
RUAS JALAN : Karangkobar - Batur				



18/10/25 13:19:27
7,225453S 109,822585E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 11 Karangkobar - Batur
#STA 12+100
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



18/10/25 13:20:47
7,224685S 109,823070E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 11 Karangkobar - Batur
#STA 12+200
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :	STA	12+100					
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan		KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	6	M	LEBAR PERKERASAN	:	6	M
TYPE PERKERASAN	:	Aspal		TYPE PERKERASAN	:	Aspal	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangkobar - Batur		MELDA & DAHLAN	74

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkoar - Batur



18/10/25 13:23:30
7,223868S 109,823275E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 11 Karangkoar - Batur
#STA 12+300
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



18/10/25 13:26:06
7,223047S 109,823475E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 11 Karangkoar - Batur
#STA 12+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 12+300**

LOKASI : **STA 12+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangkoar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 75
--------------------	---------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangkoar - Batur



18/10/25 13:29:44
7,222198S 109,824100E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 11 Karangkoar - Batur
#STA 12+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



18/10/25 13:31:14
7,222020S 109,824878E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 11 Karangkoar - Batur
#STA 12+600
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 12+500**

LOKASI : **STA 12+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangkoar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 76
--------------------	---------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur



18/10/25 13:32:40
7,221608S 109,825475E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 11 Karangobar - Batur
#STA 12+700
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



18/10/25 13:34:14
7,220798S 109,825920E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 11 Karangobar - Batur
#STA 12+800
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 12+700**

LOKASI : **STA 12+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	MELDA & DAHLAN	77

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur



18/10/25 13:36:12
7,219883S 109,826238E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 11 Karangobar - Batur
#STA 12+900
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



18/10/25 13:38:35
7,219103S 109,825955E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 11 Karangobar - Batur
#STA 13+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 12+900**

LOKASI : **STA 13+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	MELDA & DAHLAN	78

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur



LOKASI : **STA 13+100**

LOKASI : **STA 13+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangobar - Batur		MELDA & DAHLAN	79

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur



LOKASI : **STA 13+280**

LOKASI : **STA 13+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 11	Karangobar - Batur		MELDA & DAHLAN	80

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur



LOKASI : **STA 13+400**

LOKASI : **STA 13+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 81
---------------------------	--	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur



LOKASI : **STA 13+600**

LOKASI : **STA 13+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 82
---------------------------	--	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur



LOKASI : **STA 13+800**

LOKASI : **STA 13+900**


KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 83
--------------------	---------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur



LOKASI : **STA 14+000**

LOKASI : **STA 14+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 84
--------------------	---------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur



LOKASI : **STA 14+190**

LOKASI : **STA 14+200**


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 85
---------------------------	--	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangobar - Batur



LOKASI : **STA 14+300**

LOKASI : **STA 14+370**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 11	NAMA RUAS Karangobar - Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 86
---------------------------	--	-------------------------------	---	----------------------