


**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Karangobar - Binangun**



LOKASI :           **STA           0+000**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN               :       3               M  
TYPE PERKERASAN                :       Aspal



LOKASI :           **STA           0+100**

KONDISI PERKERASAN           :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN               :       3               M  
TYPE PERKERASAN                :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 5	Karangobar - Binangun		MELDA & DAHLAN	1

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Karangobar - Binangun**



LOKASI :           **STA           0+170**

KONDISI PERKERASAN           :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN               :       3               M  
TYPE PERKERASAN                :       Aspal

LOKASI :           **STA           0+200**

KONDISI PERKERASAN           :       Baik  
LEBAR PERKERASAN               :       3               M  
TYPE PERKERASAN                :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 5	Karangobar - Binangun		MELDA & DAHLAN	2

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Karangobar - Binangun



LOKASI :           **STA           0+280**

LOKASI :           **STA           0+300**

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :     3            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :     3            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 5	Karangobar - Binangun		MELDA & DAHLAN	3

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Karangobar - Binangun



LOKASI :           **STA           0+330**

LOKASI :           **STA           0+400**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     3            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     3            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 5	Karangobar - Binangun		MELDA & DAHLAN	4

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Karangobar - Binangun**



LOKASI :           **STA           0+500**

LOKASI :           **STA           0+600**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN               :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN               :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 5	Karangobar - Binangun		MELDA & DAHLAN	5

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Karangkobar - Binangun



LOKASI :           **STA           0+700**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang

LEBAR PERKERASAN            :       3            M

TYPE PERKERASAN             :       Aspal

LOKASI :           **STA           0+800**

KONDISI PERKERASAN           :       Baik

LEBAR PERKERASAN            :       3            M

TYPE PERKERASAN             :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 5	Karangkobar - Binangun	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	MELDA & DAHLAN	6

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Karangkobar - Binangun



LOKASI :           **STA           0+900**

KONDISI PERKERASAN           :       Baik

LEBAR PERKERASAN            :       3            M

TYPE PERKERASAN             :       Aspal

LOKASI :           **STA           1+000**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang

LEBAR PERKERASAN            :       3            M

TYPE PERKERASAN             :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 5	Karangkobar - Binangun	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	MELDA & DAHLAN	7

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Karangkoobar - Binangun



15/10/25 13:43:01  
7,263397S 109,729412E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas IV. 5 Karangkoobar - Binangun  
#STA 1+100  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



15/10/25 13:44:05  
7,263173S 109,729280E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas IV. 5 Karangkoobar - Binangun  
#STA 1+140  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           1+100**

LOKASI :           **STA           1+140**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     3            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :     3            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 5	Karangkoobar - Binangun		MELDA & DAHLAN	8

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Karangkoobar - Binangun



15/10/25 13:44:54  
7,263032S 109,729100E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas IV. 5 Karangkoobar - Binangun  
#STA 1+170  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



15/10/25 13:45:46  
7,263300S 109,729085E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas IV. 5 Karangkoobar - Binangun  
#STA 1+200  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           1+170**

LOKASI :           **STA           1+200**

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :     3            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     3            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 5	Karangkoobar - Binangun		MELDA & DAHLAN	9

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Karangobar - Binangun



15/10/25 13:47:08  
7,263690S 109,728285E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas IV. 5 Karangobar - Binangun  
#STA 1+300  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



15/10/25 13:49:09  
7,262693S 109,728210E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas IV. 5 Karangobar - Binangun  
#STA 1+400  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           1+300**

LOKASI :           **STA           1+400**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 5	Karangobar - Binangun		MELDA & DAHLAN	10

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Karangobar - Binangun



15/10/25 13:50:43  
7,262512S 109,727362E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas IV. 5 Karangobar - Binangun  
#STA 1+500  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



15/10/25 13:52:17  
7,262882S 109,726337E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas IV. 5 Karangobar - Binangun  
#STA 1+600  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           1+500**

LOKASI :           **STA           1+600**

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 5	Karangobar - Binangun		MELDA & DAHLAN	11

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Karangobar - Binangun



LOKASI :           **STA           1+700**

LOKASI :           **STA           1+800**

KONDISI PERKERASAN           :     Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :     3            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :     3            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 5	Karangobar - Binangun		MELDA & DAHLAN	12

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Karangobar - Binangun



LOKASI :           **STA           1+900**

LOKASI :           **STA           2+000**

KONDISI PERKERASAN           :     Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :     3            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

KONDISI PERKERASAN           :     Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :     3            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 5	Karangobar - Binangun		MELDA & DAHLAN	13

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Karangkoobar - Binangun**



LOKASI :           **STA           2+100**

LOKASI :           **STA           2+200**


KONDISI PERKERASAN :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN       :       3            M  
TYPE PERKERASAN       :       Aspal

KONDISI PERKERASAN :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN       :       3            M  
TYPE PERKERASAN       :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 5	Karangkoobar - Binangun		MELDA & DAHLAN	14

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Karangkoobar - Binangun**



LOKASI :           **STA           2+300**

LOKASI :           **STA           2+400**


KONDISI PERKERASAN :       Baik  
LEBAR PERKERASAN       :       3            M  
TYPE PERKERASAN       :       Aspal

KONDISI PERKERASAN :       Baik  
LEBAR PERKERASAN       :       3            M  
TYPE PERKERASAN       :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 5	Karangkoobar - Binangun		MELDA & DAHLAN	15

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Karangkoobar - Binangun



LOKASI :           **STA**           **2+500**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang

LEBAR PERKERASAN            :       3            M

TYPE PERKERASAN             :       Aspal

LOKASI :           **STA**           **2+550**

KONDISI PERKERASAN           :       Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN            :       3            M

TYPE PERKERASAN             :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 5	Karangkoobar - Binangun	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	MELDA & DAHLAN	16

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Karangkoobar - Binangun



LOKASI :           **STA**           **2+600**

KONDISI PERKERASAN           :       Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN            :       3            M

TYPE PERKERASAN             :       Aspal

LOKASI :           **STA**           **2+700**

KONDISI PERKERASAN           :       Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN            :       3            M

TYPE PERKERASAN             :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 5	Karangkoobar - Binangun	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	MELDA & DAHLAN	17

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Karangobar - Binangun**



LOKASI :           **STA           2+800**

LOKASI :           **STA           2+900**

KONDISI PERKERASAN       :       Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN         :       3                M  
TYPE PERKERASAN         :       Aspal

KONDISI PERKERASAN       :       Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN         :       3                M  
TYPE PERKERASAN         :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 5	Karangkobar - Binangun	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	MELDA & DAHLAN	18

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Karangobar - Binangun**



LOKASI :           **STA           3+000**

LOKASI :           **STA           3+100**

KONDISI PERKERASAN       :       Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN         :       3                M  
TYPE PERKERASAN         :       Aspal

KONDISI PERKERASAN       :       Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN         :       3                M  
TYPE PERKERASAN         :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 5	Karangkobar - Binangun	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	MELDA & DAHLAN	19

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Karangkobar - Binangun



LOKASI :           **STA           3+200**

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN            :     3                M

TYPE PERKERASAN             :     Aspal

LOKASI :           **STA           3+300**

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN            :     3                M

TYPE PERKERASAN             :     Aspal

NO. RUAS <b>IV. 5</b>	NAMA RUAS <b>Karangkobar - Binangun</b>	<b>DPUPR KAB.BANJARNEGARA</b>	PETUGAS SURVEY <b>MELDA &amp; DAHLAN</b>	HALAMAN <b>20</b>
--------------------------	--	-------------------------------	---	----------------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Karangkobar - Binangun



LOKASI :           **STA           3+400**

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN            :     3                M

TYPE PERKERASAN             :     Aspal

LOKASI :           **STA           3+500**

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN            :     3                M

TYPE PERKERASAN             :     Aspal

NO. RUAS <b>IV. 5</b>	NAMA RUAS <b>Karangkobar - Binangun</b>	<b>DPUPR KAB.BANJARNEGARA</b>	PETUGAS SURVEY <b>MELDA &amp; DAHLAN</b>	HALAMAN <b>21</b>
--------------------------	--	-------------------------------	---	----------------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Karangobar - Binangun**



LOKASI :           **STA                   3+600**

LOKASI :           **STA                   3+630**

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat  
 LEBAR PERKERASAN            :     3                    M  
 TYPE PERKERASAN             :     Aspal

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat  
 LEBAR PERKERASAN            :     3                    M  
 TYPE PERKERASAN             :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 5	Karangkobar - Binangun	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	MELDA & DAHLAN	22