

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Condongcampur - Gembol**



LOKASI :           **STA           0+000**

LOKASI :           **STA           0+100**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN       :       4            M  
TYPE PERKERASAN        :       Aspal

KONDISI PERKERASAN :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN       :       4            M  
TYPE PERKERASAN        :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 14	Condongcampur - Gembol		MELDA & DAHLAN	1

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Condongcampur - Gembol**



LOKASI :           **STA           0+200**

LOKASI :           **STA           0+300**

KONDISI PERKERASAN :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN       :       4            M  
TYPE PERKERASAN        :       Aspal

KONDISI PERKERASAN :       Baik  
LEBAR PERKERASAN       :       4            M  
TYPE PERKERASAN        :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 14	Condongcampur - Gembol		MELDA & DAHLAN	2

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Condongcampur - Gembol**



29/10/25 10:00:59  
7,228242S 109,865257E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas V. 14 Condongcampur - Gembol  
#STA 0+400  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



29/10/25 10:01:55  
7,228203S 109,864383E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas V. 14 Condongcampur - Gembol  
#STA 0+500  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA            0+400**

LOKASI :           **STA            0+500**

KONDISI PERKERASAN           :       Baik  
LEBAR PERKERASAN            :       4            M  
TYPE PERKERASAN               :       Aspal

KONDISI PERKERASAN           :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :       4            M  
TYPE PERKERASAN               :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 14	Condongcampur - Gembol		MELDA & DAHLAN	3

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Condongcampur - Gembol**



29/10/25 10:03:03  
7,228040S 109,863382E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas V. 14 Condongcampur - Gembol  
#STA 0+600  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



29/10/25 10:04:23  
7,227958S 109,863138E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas V. 14 Condongcampur - Gembol  
#STA 0+640  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA            0+600**

LOKASI :           **STA            0+640**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :       4            M  
TYPE PERKERASAN               :       Aspal

KONDISI PERKERASAN           :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :       4            M  
TYPE PERKERASAN               :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 14	Condongcampur - Gembol		MELDA & DAHLAN	4

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Condongcampur - Gembol



LOKASI :           **STA           0+645**

LOKASI :           **STA           0+700**

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Ringan  
 LEBAR PERKERASAN            :     4            M  
 TYPE PERKERASAN              :     Aspal

KONDISI PERKERASAN           :     Sedang  
 LEBAR PERKERASAN            :     4            M  
 TYPE PERKERASAN              :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 14	Condongcampur - Gembol		MELDA & DAHLAN	5

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Condongcampur - Gembol**



29/10/25 10:07:22  
7,228577S 109,862027E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas V. 14 Condongcampur - Gembol  
#STA 0+800  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



29/10/25 10:08:29  
7,229347S 109,861895E  
Kabupaten Wonosobo  
#Ruas V. 14 Condongcampur - Gembol  
#STA 0+900  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           0+800**

LOKASI :           **STA           0+900**

KONDISI PERKERASAN           :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :       4            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

KONDISI PERKERASAN           :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :       4            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 14	Condongcampur - Gembol		MELDA & DAHLAN	6

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Condongcampur - Gembol**



29/10/25 10:10:23  
7,229838S 109,861285E  
Kabupaten Wonosobo  
#Ruas V. 14 Condongcampur - Gembol  
#STA 1+000  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



29/10/25 10:14:04  
7,229918S 109,860432E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas V. 14 Condongcampur - Gembol  
#STA 1+100  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           1+000**

LOKASI :           **STA           1+100**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :       4            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :       4            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 14	Condongcampur - Gembol		MELDA & DAHLAN	7

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Condongcampur - Gembol**



LOKASI :           **STA           1+200**

LOKASI :           **STA           1+300**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 14	Condongcampur - Gembol		MELDA & DAHLAN	8

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Condongcampur - Gembol**



LOKASI :           **STA           1+400**

LOKASI :           **STA           1+500**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 14	Condongcampur - Gembol		MELDA & DAHLAN	9

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Condongcampur - Gembol**



LOKASI :           **STA           1+600**

LOKASI :           **STA           1+700**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 14	Condongcampur - Gembol		MELDA & DAHLAN	10

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Condongcampur - Gembol**



LOKASI :           **STA           1+800**

LOKASI :           **STA           1+900**


KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 14	Condongcampur - Gembol		MELDA & DAHLAN	11

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Condongcampur - Gembol**



LOKASI :           **STA            1+910**

LOKASI :           **STA**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
 LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
 TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN  
 LEBAR PERKERASAN  
 TYPE PERKERASAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 14	Condongcampur - Gembol		MELDA & DAHLAN	12