

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Sumberejo - Pekasiran**



LOKASI :           **STA           0+000**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

LOKASI :           **STA           0+070**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3.5           M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS V. 2	NAMA RUAS Sumberejo - Pekasiran	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 1
------------------	------------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Sumberejo - Pekasiran**



LOKASI :           **STA           0+100**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3.5           M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

LOKASI :           **STA           0+200**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3.5           M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS V. 2	NAMA RUAS Sumberejo - Pekasiran	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 2
------------------	------------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------------

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumberejo - Pekasiran



LOKASI :           **STA**           **0+300**

LOKASI :           **STA**           **0+400**

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :     3.5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :     3.5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 2	Sumberejo - Pekasiran		MELDA & DAHLAN	3

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumberejo - Pekasiran



LOKASI :           **STA**           **0+470**

LOKASI :           **STA**           **0+500**

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :     3.5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :     3.5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 2	Sumberejo - Pekasiran		MELDA & DAHLAN	4

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumberejo - Pekasiran



23/10/25 09:16:17  
7,205142S 109,837580E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas V.2 Sumberejo - Pekasiran  
#STA 0+600  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



23/10/25 09:17:44  
7,205172S 109,837767E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas V.2 Sumberejo - Pekasiran  
#STA 0+620  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           0+600**

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :     3.5            M  
TYPE PERKERASAN              :     Aspal

LOKASI :           **STA           0+620**

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :     3.5            M  
TYPE PERKERASAN              :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 2	Sumberejo - Pekasiran		MELDA & DAHLAN	5

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Sumberejo - Pekasiran



LOKASI :           **STA           0+700**

LOKASI :           **STA           0+780**

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :     3.5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :     2.5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Macadam

NO. RUAS V. 2	NAMA RUAS Sumberejo - Pekasiran	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 6
------------------	------------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Sumberejo - Pekasiran



LOKASI :           **STA           0+800**

LOKASI :           **STA           0+900**

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :     2.5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Macadam

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :     2.5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Macadam

NO. RUAS V. 2	NAMA RUAS Sumberejo - Pekasiran	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 7
------------------	------------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Sumberejo - Pekasiran**



LOKASI :           **STA           1+000**

LOKASI :           **STA           1+100**

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :     2.5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Macadam

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :     2.5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 2	Sumberejo - Pekasiran		MELDA & DAHLAN	8

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Sumberejo - Pekasiran**



LOKASI :           **STA           1+200**

LOKASI :           **STA           1+300**


KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :     2.5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Macadam

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :     2.5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 2	Sumberejo - Pekasiran		MELDA & DAHLAN	9

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Sumberejo - Pekasiran



LOKASI :           **STA           1+400**

LOKASI :           **STA           1+500**



KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :     2.5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Macadam

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :     2.5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 2	Sumberejo - Pekasiran		MELDA & DAHLAN	10

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Sumberejo - Pekasiran



LOKASI :           **STA           1+600**

LOKASI :           **STA           1+700**

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :     2.5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Macadam

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :     2.5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 2	Sumberejo - Pekasiran		MELDA & DAHLAN	11

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Sumberejo - Pekasiran**



LOKASI :           **STA           1+800**

LOKASI :           **STA           1+900**

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN               :     2.5            M  
TYPE PERKERASAN                :     Macadam

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN               :     2.5            M  
TYPE PERKERASAN                :     Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 2	Sumberejo - Pekasiran		MELDA & DAHLAN	12

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Sumberejo - Pekasiran**



LOKASI :           **STA           2+000**

LOKASI :           **STA           2+100**

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN               :     2.5            M  
TYPE PERKERASAN                :     Macadam

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN               :     2.5            M  
TYPE PERKERASAN                :     Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 2	Sumberejo - Pekasiran		MELDA & DAHLAN	13

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Sumberejo - Pekasiran**



LOKASI :           **STA           2+200**

LOKASI :           **STA           2+300**

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :     2.5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Macadam

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :     2.5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 2	Sumberejo - Pekasiran		MELDA & DAHLAN	14

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Sumberejo - Pekasiran**



LOKASI :           **STA           2+400**

LOKASI :           **STA           2+500**

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :     2.5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Macadam

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :     2.5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 2	Sumberejo - Pekasiran		MELDA & DAHLAN	15

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Sumberejo - Pekasiran



LOKASI :           **STA           2+600**

LOKASI :           **STA           2+630**

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :     2.5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Macadam

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :     6             M  
TYPE PERKERASAN             :     Paving

NO. RUAS V. 2	NAMA RUAS Sumberejo - Pekasiran	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 16
------------------	------------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Sumberejo - Pekasiran



LOKASI :           **STA           2+700**

LOKASI :           **STA           2+760**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     4             M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     4             M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

NO. RUAS V. 2	NAMA RUAS Sumberejo - Pekasiran	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 17
------------------	------------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------