

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Candi Bima - Kawah Sikidang**



LOKASI : **STA 0+000**

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 38	Candi Bima - Kawah Sikidang		MELDA & DAHLAN	1

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Candi Bima - Kawah Sikidang**



LOKASI : **STA 0+200**

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 38	Candi Bima - Kawah Sikidang		MELDA & DAHLAN	2

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Candi Bima - Kawah Sikidang**



LOKASI :           **STA           0+400**

LOKASI :           **STA           0+470**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :    5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 38	Candi Bima - Kawah Sikidang		MELDA & DAHLAN	3

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Candi Bima - Kawah Sikidang**



LOKASI :           **STA           0+500**

LOKASI :           **STA           0+520**

KONDISI PERKERASAN           :    Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN            :    5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :    5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 38	Candi Bima - Kawah Sikidang		MELDA & DAHLAN	4

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Candi Bima - Kawah Sikidang



LOKASI :           **STA           0+600**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

LOKASI :           **STA           0+700**

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 38	Candi Bima - Kawah Sikidang		MELDA & DAHLAN	5