

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Lingkar Selatan Batur



24/10/25 10:49:58
7,208142S 109,825023E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas V.7 Lingkar Selatan Batur
#STA 0+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



24/10/25 10:51:38
7,208215S 109,825940E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas V.7 Lingkar Selatan Batur
#STA 0+100
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+000**

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 7	Lingkar Selatan Batur		MELDA & DAHLAN	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Lingkar Selatan Batur



24/10/25 10:52:44
7,208230S 109,826858E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas V.7 Lingkar Selatan Batur
#STA 0+200
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



24/10/25 10:54:37
7,208237S 109,827552E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas V.7 Lingkar Selatan Batur
#STA 0+260
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+200**

LOKASI : **STA 0+260**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 7	Lingkar Selatan Batur		MELDA & DAHLAN	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Lingkar Selatan Batur



LOKASI : **STA 0+300**

LOKASI : **STA 0+350**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS V. 7	NAMA RUAS Lingkar Selatan Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 3
-------------------------	---	-------------------------------	---	---------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Lingkar Selatan Batur



LOKASI : **STA 0+400**

LOKASI : **STA 0+410**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 1.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS V. 7	NAMA RUAS Lingkar Selatan Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 4
-------------------------	---	-------------------------------	---	---------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Lingkar Selatan Batur



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 1.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 1.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 7	Lingkar Selatan Batur		MELDA & DAHLAN	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Lingkar Selatan Batur



24/10/25 11:06:33
7,209207S 109,829652E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas V.7 Lingkar Selatan Batur
#STA 0+610
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



24/10/25 11:07:40
7,209080S 109,829865E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas V.7 Lingkar Selatan Batur
#STA 0+640
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+610**

LOKASI : **STA 0+640**


KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 1.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 1.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 7	Lingkar Selatan Batur		MELDA & DAHLAN	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Lingkar Selatan Batur



24/10/25 11:10:08
7,208775S 109,830322E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas V.7 Lingkar Selatan Batur
#STA 0+700
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



24/10/25 11:12:44
7,209030S 109,830408E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas V.7 Lingkar Selatan Batur
#STA 0+730
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+700**

LOKASI : **STA 0+730**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 1.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 1.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 7	Lingkar Selatan Batur		MELDA & DAHLAN	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Lingkar Selatan Batur



LOKASI : **STA 0+800**

LOKASI : **STA 0+900**


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS V. 7	NAMA RUAS Lingkar Selatan Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 8
-------------------------	---	-------------------------------	---	---------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Lingkar Selatan Batur



LOKASI : **STA 1+000**

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS V. 7	NAMA RUAS Lingkar Selatan Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 9
-------------------------	---	-------------------------------	---	---------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Lingkar Selatan Batur



LOKASI : **STA 1+200**

LOKASI : **STA 1+280**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS V. 7	NAMA RUAS Lingkar Selatan Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 10
-------------------------	---	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Lingkar Selatan Batur



LOKASI : **STA 1+300**

LOKASI : **STA 1+400**


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS V. 7	NAMA RUAS Lingkar Selatan Batur	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 11
-------------------------	---	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Lingkar Selatan Batur



LOKASI : **STA 1+420**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN
 LEBAR PERKERASAN
 TYPE PERKERASAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 7	Lingkar Selatan Batur		MELDA & DAHLAN	12