

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl Jend. Gatot Subroto



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 9.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 9.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
VI. 26	Jl Jend. Gatot Subroto		MELDA & DAHLAN	1