

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl Gotong Royong**



LOKASI :           **STA           0+000**

LOKASI :           **STA           0+100**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    8            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    8            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS VI. 7	NAMA RUAS Jl Gotong Royong	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 1
-------------------	-------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl Gotong Royong**



LOKASI :           **STA           0+200**

LOKASI :           **STA           0+270**

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    8            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    8            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS VI. 7	NAMA RUAS Jl Gotong Royong	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 2
-------------------	-------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------------